

実施日

2020

実施者

末吉/石田

清掃機種

LBP-9100C

内容

機内クリーニング及び状況確認。その他、メンテナンス。



LBP9100C は内部のトナー飛散のクリーニングとベルトユニットから廃トナーボックスへの搬送口の清掃。

ベルトユニットの相応の摩耗が確認されたが、応急処置などを説明（ベルトユニットを反対側に回して線汚れを一時的に改善させる方法など）。

その他プリンター右側の定着器周辺の紙片・紙粉をクリーニング。

その後弊社持参のテストパターンにて全色印刷をして印刷が良好であった事を確認。